




# Frezen in model

Wil je het materiaal laten frezen in een vorm, dan moet het aangeleverde bestand voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder staat hoe de bestanden moeten worden aangeleverd en waarmee rekening gehouden moet worden.

 Adobe Illustrator

 Adobe InDesign

## Algemeen

Check voordat je bestanden aanlevert altijd onze algemene aanleverspecificaties. De algemene specificaties kun je vinden op onze website. Lees deze goed door. Download en installeer de PPP Nederland staalbibliotheek, dan heb je altijd de juiste stalen bij de hand.


## Frezen in model

Bestanden die in model gefreesd worden, moeten zijn opgemaakt met een contourlijn in Illustrator of InDesign. Het beeld wordt opgemaakt met minimaal 3 mm overlap en moet worden voorzien van een contourlijn met de steunkleur Route. Let op! Wij gebruiken een frees van 4 mm, daardoor worden de binnenhoeken automatisch afgerond met een radius van 2 mm.

De contourlijn maken:

- importeer de staalbibliotheek PPP Nederland kleurstenen.
- selecteer de contourlijn en geef deze de steunkleur Route lijn vulling uit de PPP Nederland staalbibliotheek.

Controleer altijd of de contourlijnen op de juiste plek zitten en of er overal voldoende overlap aanwezig is.



contourlijn



ontwerp + contour



**Goed aangeleverd!**



**Verkeerd aangeleverd:**  
Mist 3 mm overlap rondom de contourlijn



**Verkeerd aangeleverd:**  
Contourlijn sluit niet goed aan op het ontwerp



**Verkeerd aangeleverd:**  
Mist contourlijn